

Stucco a Calce

Descrizione	Finitura a base di grassello di calce a lunga stagionatura per effetto spatolato veneziano INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di legante organico e grassello di calce
Caratteristiche Tecniche	
Massa Volumica	1,5 ± 0,02 Kg/L
pH	<12
Resa	2,5/3,0 m ² /Kg per singola mano
Essiccazione	10-12 h a 20 °C UR 60%
Applicazione	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spatola INOX
Diluizione	Pronto uso
Colori	BIANCO, Colori cartella Calce Firma d'Autore
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Fine o su Calce Iulia FDA.

APPLICAZIONE Finitura Iulia:

Stendere con l'apposita Spatola INOX sulla superficie trattata con **Fondo FDA medio** una mano di **Calce Iulia FDA** bianca lasciando uno spessore omogeneo su tutta la superficie, terminata l'applicazione con la Spatola INOX ripassare tutta la superficie con l'apposito Frattazzo in Spugna. Dopo 12 ore stendere la prima mano di **Stucco a Calce** con l'apposita Spatola INOX a rasare a zero su tutta la superficie, in modo da evidenziare le irregolarità del fondo. Dopo 12 ore applicare la seconda mano sempre con l'apposita Spatola INOX andando a macchiare la superficie con spatolate irregolari evitando di formare avvallamenti o irregolarità sulla superficie, in modo da ottenere una superficie piana. Dopo 5-6 ore si può procedere alla lucidatura con Spatola INOX pulita e priva di imperfezioni sulla lama, il grado di lucido dipende dalla pressione effettuata con la lama sulla superficie. La quantità di materiale utilizzato, la dimensione, la forma e l'intensità delle spatolate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Su questa finitura può essere applicata la cera d'api con la seguente modalità: dopo almeno 48 ore applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera d'Api** usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.

APPLICAZIONE CERE D'AUTORE:

Stendere la prima mano di **Stucco a Calce bianco** con l'apposito Frattone in Plastica effettuando una rasatura su tutta la superficie in modo omogeneo. Dopo 12 ore applicare la seconda mano sempre con l'apposito Frattone in Plastica piccole quantità di materiale, compattandolo e lucidandolo in maniera irregolare, evitando eccessivi accumuli di materiale. A seconda dell'effetto desiderato si può o passare alla fase successiva oppure, dopo 12 ore, applicare una terza mano

andando a rasare la superficie con spatolate irregolari in modo da riempire eventuali avvallamenti formatesi con la prima mano, così da ottenere un superficie piana. Dopo 5-6 ore dall'applicazione dell'ultima mano si può procedere alla lucidatura con Frattone in plastica pulito e privo di imperfezioni sulla lama. Procedere dopo almeno 24 ore dalla lucidatura con l'applicazione di **Cera** con la seguente modalità: applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera** nel colore desiderato usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione. Se il quantitativo di cera che rimane in parete risultasse eccessivo si può, in alternativa al panno morbido non abrasivo, lucidare la superficie con della lana d'acciaio tipo 0000. Il tempo atteso dalla lucidatura dello Stucco a Calce all'applicazione di Cera, il colore scelto e l'applicazione dello Stucco a Calce Bianco determinano l'effetto decorativo personalizzato.

APPLICAZIONE Stucco a Calce:

Stendere la prima mano di **Stucco a Calce** nel colore scelto con l'apposita Spatola INOX effettuando una rasatura su tutta la superficie in modo omogeneo. Dopo 12 ore applicare la secondo mano sempre con l'apposita Spatola INOX andando a macchiare la superficie con spatolate irregolari evitando di formare eccessivi avvallamenti. Dopo 12 ore applicare la terza mano andando a rasare la superficie con spatolate irregolari in modo da riempire eventuali avvallamenti formatesi con la prima mano, così da ottenere un superficie piana. Dopo 5-6 ore si può procedere alla lucidatura con Spatola INOX pulita e priva di imperfezioni sulla lama, il grado di lucido dipendere dalla pressione effettuata con la lama sulla superficie. La quantità di materiale utilizzato, la dimensione, la forma e l'intensità delle spatolate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Su questa finitura può essere applicata la cera d'api con la seguente modalità: dopo almeno 48 ore applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera d'Api** o di **Cera** nel colore desiderato usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.

Confezioni:

Stucco a Calce: 20 Kg e 8 Kg

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C
Temperatura massima: 30 °C

Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani

Secchio con Residui: speciali

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.